

附件 2

2016 年广州市挂牌督办重点企业整治情况表

序号	企业名称	存在问题	整治要求和目标	整治时限	督办单位	整治情况	摘牌决定	备注
1	广州市越秀区新美华海鲜酒家	油烟污染治理设施不正常运行，污染扰民，引发反复投诉。	1.实施污染整治，确保油烟污染治理设施正常运行，污染物达标排放； 2.依法查处违法行为，对逾期不执行处罚决定的，依法申请法院强制执行； 3.消除污染扰民现象。	2016 年 12 月 31 日	越秀区政府	1.该店已完成油烟净化设施升级改造；2.2016 年 6 月、2017 年 2 月油烟监测均达标排放。	摘牌	
2	余仁强（美丽彩数码印花厂）	位于学校周边，未办理环评审批手续，群众投诉强烈。	1.完善环保手续，在未办理环保手续前停止生产或使用； 2.依法严格查处违法行为； 3.消除扰民现象。	2016 年 12 月 31 日	海珠区政府	已关闭搬迁。	摘牌	
3	余仁强（锦都数码印花厂）	位于学校周边，未办理环评审批手续，群众投诉强烈。	1.完善环保手续，在未办理环保手续前停止生产或使用； 2.依法严格查处违法行为； 3.消除扰民现象。	2016 年 12 月 31 日	海珠区政府	已关闭搬迁。	摘牌	
4	沙坑涌夏良段无牌废旧化妆品桶回收作坊	清洗废桶污水直排沙坑涌，污染严重。	关停搬迁。	2016 年 12 月 31 日	白云区政府	已关闭搬迁。	摘牌	
5	白云区均禾街永兴压花厂（自称）	位于均禾街石马村一级水源保护区内，生产过程中废水直排，污染严重。	关停搬迁。	2016 年 12 月 31 日	白云区政府	已关闭搬迁。	摘牌	

序号	企业名称	存在问题	整治要求和目标	整治时限	督办单位	整治情况	摘牌决定	备注
6	白云区均禾街永发皮艺厂（自称）	位于均禾街石马村一级水源保护区内，生产过程中废水直排，污染严重。	关停搬迁。	2016年12月31日	白云区政府	已关闭搬迁。	摘牌	
7	广州市白云区富明玻璃有限公司	废气超标排放，污染严重。	1.实施整治，加强企业内部环境管理，确保污染防治设施正常运行、污染物达标排放； 2.改正环境违法行为； 3.制定关停计划及落实措施。	2016年12月31日	白云区政府	已关停。	摘牌	
8	广州鑫鑫车辆配件有限公司	无环保手续，生产塑料成品产生熔胶废气，污染扰民。	关闭。	2016年12月31日	花都区政府	已关停搬迁。	摘牌	
9	广州市花都区狮岭汇力皮革制品厂	无环保手续，生产皮革中产生有机废气，污染扰民。	关闭。	2016年12月31日	花都区政府	已关闭搬迁。	摘牌	
10	广州市华南橡胶轮胎有限公司	生产过程中产生臭气，不能稳定达标排放，严重影响周边环境。	1.对生产技术、污染防治设施落后且整治无望的进行淘汰搬迁；淘汰搬迁前加强企业内部环境管理，确保污染治理设施正常运行；污染物稳定达标排放； 2.制定搬迁计划及落实措施。	2016年12月31日	番禺区政府	1、已于2016年12月31日停止在该址的全部生产项目，并已搬迁至安徽合肥。 2、已申请2017年1月1日后污染治理设施全部停用，区环保局已批准。	摘牌	
11	广州市番禺区南珠管桩制造有限公司	在饮用水源一级保护区内建设与供水设施和保护水源无关的项目。	拆除或者关闭违法项目。	2016年12月31日	南沙区政府	一方面该公司就关闭事项于2016年4月向广州铁路运输中级法院提起行政诉讼，2017年3月2日，下达行政判决书（2016）粤71行初193号，驳回广州南珠管桩制造有限公司的诉讼请求。另一方面积极推进整体搬迁工作。	不予摘牌	2017年1月17日市环境监测中心站验收监督性监测中，其外排废水pH值超标。

序号	企业名称	存在问题	整治要求和目标	整治时限	督办单位	整治情况	摘牌决定	备注
12	广州市增城颖海染厂有限公司	生产废水经处理后排入附近河涌、部分污染治理设施老化、污水管网建设滞后,存在污染隐患。	生产废水统一达标排入永和污水处理厂集中处理。	2016年12月31日	增城区政府	3家企业积极配合属地政府推进管网接驳工作,签订了接管协议,但由于所处区域污水管网建设滞后等客观原因,生产废水无法接入污水处理厂集中处理。鉴于上述原因,3家企业均主动提出对废水进行深度治理,处理后出水水质满足《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表3(水污染物特别排放限值)“直接排放”标准要求,并提交了废水处理提标改造方案。市环保局委托市环境技术中心组织专家,于3月9日、10日及4月5日对3家企业的方案进行技术核查,认为所提出的废水处理工艺技术路线可行。	摘牌	要求在市环保局规定时限内落实下列措施:一是提交承诺书;二是抓紧组织实施废水处理提标改造工程,施工期开展环境监理,运营期委托第三方运营,安装在线监测监控设施并与环保部门联网,确保废水稳定达标排放;完善相关环保手续,投保环境污染责任保险。
13	增城市佳景棉纺织造有限公司							
14	广州市碧洲服装织造有限公司							

序号	企业名称	存在问题	整治要求和目标	整治时限	督办单位	整治情况	摘牌决定	备注
15	广州日正弹簧有限公司	该企业废水处理设施不完善,导致废水外排口总镍浓度超标。	1.企业废水治理设施进一步完善,一类水污染物(重金属)分类收集处理,车间排污口规范设置; 2.确保水污染治理设施正常运行; 3.生产废水稳定达标排放; 4.实施清洁生产审核; 5.依法查处环境违法行为; 6.投保环境污染责任保险。	2016年12月31日	广州开发区管委会	1.对污水处理设施进行改造,增加二级处理设施(含镍废水在一级处理设施中单独处理达标后汇入二级合并处理),完善排污口设置。2016年12月18日完成设备安装,现已运行调试完毕。 2.为确保生产废水稳定达标排放,确保水污染治理设施正常运行,更新老旧设备,更换药剂容器,对管道进行规范安装。 3.2016年4月份已完成强制性清洁生产审核。 4.2016年12月27日投保环境污染责任险。 5.区环境监测站2017年1月10采样监督监测结果达标(镍未检出)。	不予摘牌	2017年1月16日市环境监测中心站验收监督性监测中,其外排废水氟化物超标0.83倍